



06.01.2023

Lieferschwierigkeiten Thymidinkinase

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, liebes Praxisteam,

nach Angaben unseres Reagenzienlieferanten für den Parameter Thymidinkinase, DiaSorin, kommt es aktuell zu Lieferschwierigkeiten ebenjener Reagenzien.

Laut dem Hersteller DiaSorin bestehen **Qualitätsprobleme bei der Herstellung der Testkits**. Daher hat DiaSorin die aktuellen Test-Chargen für die Diagnostik gesperrt. Wir haben hiervon heute am 06.01.2023 erfahren.

Neue Chargen sind nach derzeitigem Stand voraussichtlich **ab Anfang Februar 2023 verfügbar**.

Leider gibt es aktuell am Markt auch keinen weiteren Anbieter von Testreagenzien für die Bestimmung der Thymidinkinase, **so dass die Bestimmung der Thymidinkinase-Anforderungen ab sofort und voraussichtlich bis Anfang Februar 2023 nicht erfolgen kann**.

Wir werden die in dieser Zeit eintreffenden Seren der Präanalytik entsprechend aufbewahren und bei wieder vorhandenen Reagenzien die Bestimmungen zügig nachholen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter Tel 0375 – 272 15 – 0 zur Verfügung.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen,

Ihr Medizinisches Labor Westsachsen